

P611.18

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage

Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item barrel

30x6

T



Scale 1:1